



# JOHN DEERE XtraFilm Stretchwrap: instructions and recommendation

**John Deere XtraFilm ist eine hochwertige Stretchfolie zum Ballenwickeln. Die ausgezeichneten Eigenschaften der Folie garantieren eine kompakte und problemlose Wicklung. Die Folie bietet zwölf Monate UV-Schutz.**

- Lagern Sie die Folienrollen aufrecht in der Originalverpackung, trocken und vor Sonnenlicht geschützt.
- Behandeln Sie die Rolle vorsichtig. Eine beschädigte Rollenkante kann zu Problemen beim Wickeln führen.
- Setzen Sie die Folienrolle so auf die Vorstreckeinrichtung, dass die Aussenseite der Folie innen am Ballen liegt. Die Vorstreckwalzen müssen sauber sein und die Rollenmitte muss sich mittig zum Ballen befinden. Die Vorstreckung der Folie darf höchstens 70 % betragen. Wickeln Sie mit einer Überlappung von 50 %. Nicht bei Regen wickeln.
- Der Trockenmassegehalt des Ballens sollte idealerweise im Bereich 45–50 % liegen. In diesem Fall gewährleisten sechs Folienlagen eine Haltbarkeit von einem Jahr. Bei höherer Trockenmasse und härteren Stengeln sind zusätzliche Lagen erforderlich. Kein nasses oder verunreinigtes Futter wickeln!
- Die Ballen müssen unmittelbar nach dem Pressen gewickelt werden. Nach Möglichkeit nahe dem Lagerort.
- Transportieren Sie die Ballen nur unmittelbar nach dem Wickeln zum endgültigen Lagerort. Wegen der Fermentierung dürfen die Ballen zwischen 2-72 Stunden nicht bewegt werden.
- Lagern Sie die Ballen in aufrechter Position und höchstens drei Ballen übereinander. Um der Beschädigung durch Tiere vorzubeugen, sollten die Ballen an einem geschützten Ort gelagert oder auf einem Kiesbett mit Schutznetzen gesichert werden. Die Erhaltung des hochwertigen Futters ist nur bei unbeschädigter Folie gewährleistet.